


KARTA STUDNI (OTWORU)

nr studni	1	nr studni na mapie	22171201	nr i nazwa banku HYDRO	RBDH 7 Szczecin	nr otworu w banku HYDRO	5080004
mapa sytuacyjna							
				mięscowość	Nagradowice		
				gmina	Kleszczewo		
				powiat	pozański		
				województwo	wielkopolskie		
				użytkownik pierwotny	SHR		
				użytkownik aktualny	Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach		
				stan otworu	nieczynny		
				rok wykonania	1955		
				wykonawca			
profil geologiczny				0.0-0.4 gleba 0.4-12.0 glina 12.0-20.0 glina 20.0-56.0 glina piaszczysta+otoczaki 56.0-56.5 piasek różnoziarn. 56.5-59.8 glina piaszczysta 59.8-79.0 ił pstry 79.0-84.0 węgiel brunatny 84.0-90.0 ił 90.0-101.0 piasek drobnoziarn. 101.0-101.5 ił 101.5-112.0 piasek drobnoziarn. 112.0-117.0 węgiel brunatny 117.0-125.0 piasek średnioziarn.+żwir 125.0-157.0 piasek drobnoziarn. Q Q Tr Tr			
				arkusz mapy topograficznej w skali 1:50000, układ 1992		N-33-143-A - Kórnik	
				współrzędne geograficzne		λ	17 09'01"
				współrzędne prostokątne		X	373964
				rzędna terenu [m nrm]		86.7	
				końcowe zarurowanie otworu			
				φ [mm]	od głębokości [m ppt]		do głębokości [m ppt]
				267	0		113
				zafiltrowanie otworu			
				typ filtra		Rura stal.siatka miedz.	
				głębokość posadowienia [m ppt]		139.0	obsypka φ [mm]
						φ [mm]	od [m ppt]
						do [m ppt]	długość [m]
				rura nadfiltrowa		159	107.0
				filtr		159	119.0
				rura międzyfiltrowa			
				filtr			
				rura podfiltrowa			
				wyniki próbnego pompowania			
				Q [m³/h]	S [m]	q [m³/h/1m]	t [godz.]
				6.6	9.0	0.73	
				10.0	14.0	0.71	
				parametry hydrogeologiczne			
				m [m]	k [m/h]	T [m²/h]	μ
				40.0			
				wydajność eksploatacyjna	Q _e [m³/h]	10.00	S _e [m]
				wydajność aktualna	Q _e [m³/h]		S _e [m]
				zasoby eksploatacyjne		Q [m³/h]	S [m]
				uwagi:			
zwierciadło wody nawiercone [m ppt]				117.0			
zwierciadło wody ustabilizowane [m ppt]				12.0			